































































































































































● 叶片动频和激振力频率需避开一定范围 ● 共振点附近振幅仍很大 ● 叶轮上叶片由于制造和装配误差,有一定的频率分散度 ● 透平在某工况下转速不可能稳定不变,允许周波在一定范围内变化





